



Rettelsesblad

20. juli 2009

Motordrevne køretøjer

Under overskriften ***Køretøjer som er konstrueret til en hastighed af højst 30 km/h*** er traktor med vogn fejlagtigt angivet. En traktor er konstrueret til en hastighed af højst 40 km/h, jf. Færdselsstyrelsens detaiforskrifter for køretøjer.